

## A jósvafői harangról

A jósvafői harangtoronyban lévő 180 kg-os bronz harangon a következő feliratok olvashatók; az alsó ütőfelületen körben:

**ÖNTETTE A JÓSVAFŐI EV.REF. EGYHÁZ  
KÖZÖSSÉGE 1882 DIK ÉVBEN**

A falu felé néző oldalon Kossuth címer, az ezzel ellentétes (temető felé néző oldalon):

**ÖNTÖTTÉK ÉS FELSZERELTÉK  
POZDECH JÓZSEF UTÓDAI  
THURY JÁNOS ÉS KOSTS  
IMRE BUDAPESTEN 1882  
DIK ÉVBEN**

A harangtorony állapotának leírása:

A torony külső felületeinek vakolata erősen hiányos. A bejárati ajtó gyenge, lakatja lefürészelve. A két karból álló feljáró lépcső fokai meglehetősen korhadtak, korlátai gyengék, összességében balesetveszélyes.

A harangszinten lévő zsáruk leszedve, talán még használható állapotban (a kilátás fantasztikus minden irányba!). A harangot tartó faszerkezet állaga változó, egy konzerváló kezelés időszerű lenne. A hiányzó harang miatt a fa szerkezet dinamikus terhelése asszimmetrikus.

A felső toronysüvegbe egy kb. 70x70 cm-es búvónyíláson lehet feljutni. Az ott tapasztalható nagy mennyiségű guanó a helybeliek szerint egy itt fészkelő fehér bagolytól származik.

A teljes harangtorony felújítása időszerű, szükséges.

Feljegyezte Szablyár Péter Jósvafőn, 1995. február 12-én.